

**COMPLEJO EDUCACIONAL – MEDIA
REPARACIÓN SECTOR CAMARINES
PREGUNTAS Y RESPUESTAS LICITACIÓN.**

1) ¿Cuál es la distancia existente entre la cámara de inspección ubicada en el baño de hombres y la cámara de salida a la unión domiciliaria?
Idealmente, adjuntar un plano de emplazamiento de las cámaras.

R: La distancia es de 27 m., se adjunta una planta para ilustrar

2) En el proyecto de reparación y modificación de baños y camarines del Complejo educacional, se considera alargar tabique de albañilería en ambas entradas. La forma de ejecutar esta partida puede ser definida en obra, considerando que existen varias soluciones constructivas para su ejecución?

R: Se puede definir en obra, considerar en albañilería o estructura metálica.

3) En el proyecto de reparación y modificación de baños y camarines del Complejo educacional, se considera una boleta de “fidel cumplimiento de contrato” por el 15%, si nuestro presupuesto no llega a los \$ 10.000.000 (será menor), la boleta puede ser por un porcentaje menor?

R: No se puede modificar este punto de las Bases.

**Marcos Piña Guzmán
Arquitecto
ICA 5655**